

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ
«Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету»

ІНСТРУКЦІЯ № 26/ОП
з охорони праці при роботі на обметочній швейній машині

м. Луцьк – 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження директора
ТФК Луцького НТУ
№ 534-10.2.7.-13
від 26.10 2021р.

Інструкція № 26/ОП

з охорони праці при роботі на обметочній швейній машині

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. Справжня інструкція розроблена на підставі інструкції з експлуатації обметочної швейної машини.

1.2. До виконання практичних робіт на швейній обметочній машині мають допуск учні, які ознайомлені з інструкцією з охорони праці для учнів при роботі на обметочній швейній машині та не мають протипоказань за станом здоров'я.

1.3. На заняттях з виробничого навчання учні повинні використовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат бавовняний або фартух, косинка, діелектричний килимок.

1.4. Під час роботи в кабінеті технології не дозволяється приймати їжу.

1.5. Учні повинні знати місце знаходження первинних засобів пожежогасіння у кабінеті технології (вогнегасника, піску, ковдри з негорючого матеріалу), знати порядок дій при евакуації.

1.6. У приміщенні, де здійснюються роботи на обметочній швейній машині, повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і перев'язувальними засобами.

1.7. Учні працюють на швейних машинах тільки з дозволу майстра, зламані швейні машини не можна використовувати.

1.8. При роботі на обметочній швейній машині на учнів можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;
- підвищена температура повітря робочої зони;
- ураження електричним струмом при виході з ладу електричної машини або пошкодження і шнура електроживлення;
- недостатня освітленість робочої зони.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи необхідно надіти спецодяг, прибрати волосся під головний убір (косинку).

2.2. Стілець необхідно встановити навпроти голки обметочної швейної машини .

2.3. Слід перевірити наявність діелектричного килимка під педаллю оверлока.

2.4. Перед включенням швейної машини необхідно переконатися у відсутності порушення ізоляції в приєднувальних електропроводах і справність електроапаратурі.

2.5. Прибрати з робочого столу сторонні предмети, які не потрібні при виконанні навчального завдання.

2.6. Перед обметуванням виробу необхідно видалити шпильки з тканини.

2.7. Частота змащування обметочної швейної машини мастилом залежить від ступеня її використання.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Включити обметочну швейну машину за допомогою кнопки "пуск".

3.2. Сидіти слід на всій поверхні стільця, злегка нахиляючись вперед, спина при цьому повинна бути пряма. Не нахиляти голову близько до рухомих частин обметочної швейної машини.

3.3. Суворо заборонено запускати обметочну швейну машину з піднятою лапкою.

3.4. Махове колесо оверлока допускається обертати тільки за годинниковою стрілкою від себе.

3.5. Працювати необхідно, використовуючи обидві руки. Слід надсилати деталі виробу, притримуючи їх руками.

3.6. Слід дотримуватися обережності при переміщенні голки і ножів вгору та вниз, постійно стежити за положенням тканини і рук під час шиття.

3.7. Не дозволяється тягнути та підштовхувати тканину під час роботи на обметочній швейній машині, тому що це може призвести до поломки голки.

3.8. На переходних швах швидкість машини необхідно знижувати.

3.9. Щоб уникнути перегріву електроприводу машини, через кожні 30 хвилин роботи слід робити перерву не менше 10 хвилин.

3.10. Необхідно уважно стежити за робочою позою та положенням рук: не нахилятися до рухомих і обертових частин оверлока, не підводити руки близько до голки і ножів.

3.11. Обрізати нитки слід тільки ножицями.

3.12. У ході виконання роботи слід пам'ятати і суворо дотримуватись вимог інструкції з техніки безпеки при роботі на обметочній швейній машині.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Необхідно відключити швейну машину від електромережі після закінчення роботи, при проведенні профілактики швейної машини, а також при заміні механічних деталей або пристрій, використовуючи кнопку "Стоп".

4.2. Слід прибрати своє робоче місце, розкласти всі робочі інструменти у спеціально відведені для їх зберігання місця.

4.3. Після завершення роботи необхідно видалити забруднення із зони голки, рейки, петельників оверлока за допомогою спеціальної щітки.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Згідно з інструкцією з техніки безпеки при роботі на оверлоці, при виникненні під час заняття в майстерні надзвичайних ситуацій, учням слід виконувати всі вказівки майстра, не допускаючи паніки.

5.2. У разі несправності кнопки "пуск", поломки голки, іскрінні, відсутності поколювання при дотику до металевих частин швейної машини, обриву привідного ременя, надмірному нагріванні педалі, необхідно терміново зупинити виконання роботи та проінформувати про це майстра.

5.3. При виникненні пожежі слід негайно відключити обметочну швейну машину від електромережі, повідомити майстра, до пожежної охорони за телефоном 101, приступити до ліквідації осередку загоряння первинними засобами пожежогасіння.

5.4. У випадку отримання травми необхідно негайно повідомити вчителя технології, надати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілому, повідомити про пригоду адміністрації навчального закладу, при необхідності організувати транспортування потерпілого до найближчого медичного закладу або викликати службу швидкої допомоги за телефоном 103.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора
з адміністративно-господарської
частини



Інна АНДРОЩУК

ПОГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці



Наталя КОРХОТ

Юристконсульт



Ірина МИХАЙЛІВСЬКА