



Інструкційно технологічна карта

Діагностика системи EGR. Перевірка датчиків соленоїдів системи EGR з електронним управлінням

№	Назва операції	Робочий інвентар	Зображення
1	Підключіться до ЦБУ, виберіть "Settings", а далі "EGR valve status."	Сканер -X-431 PRO3 v4.0	
2	Вимкніть запалення та зачекайте 1 хвилину. Увімкніть запалення та перевірте наявність несправностей. Перевірте напругу на акумуляторі при заглушеному двигуні.	Сканер -X-431 PRO3 v4.0 Зчитування кодів помилок	
3	Якщо на холостому ході змін не виявлено, значить або не працює клапан EGR, або канали EGR повністю перекриті.	Сканер -X-431 PRO3 v4.0 Виявлення помилки	
4	Заміна клапана EGR Видаліть нагар з корпусу клапана перед встановленням нового. Ретельно очистіть посадкову поверхню та встановіть новий клапан із прокладкою. Затягніть елементи кріплення відповідно до рекомендацій. Підключіть вакуумний шланг та електропроводку.	Усунення несправності	