




## Інструкційно технологічна карта

### "Проведення перевірки технічного стану електропідсилювача рульового управління

№	Назва операції	Робочий інвентар	Зображення
1	Спочатку перевіряємо електро-підсилювач на візуальні і звукові поломки	Слух-Зір	
2	Якщо є несправності підключаємось сканером до авто	X-431 PADV II професійний мультимарочний сканер LAUNCH	
3	<p>c1044. невірна послідовність <u>датчика положення ротора (ДПР)</u></p> <p>c1011. ланцюг сигналу оборотів двигуна автомобіля, відсутність сигналу. сигнал з датчика хола (або штатного тахометра через обмежувач напруги) розділити на 4 і подати на вхід тахометра,</p>	<p>X-431 PADV II професійний мультимарочний сканер LAUNCH</p> <p>Визначили несправності</p>	
4	Усунення несправності	А далі за цю процедуру береться слюсар ремонтник	